



**IDEAL
STANDARD**

BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

PIECES DE RECHANGE

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

JAQUETTE Ci type 32 40 HTE

novembre 2010

REP	DESIGNATIONS	PIECES COMMUNES		PIECES SPECIFIQUES		
		Qté	Code	Ci 32	Ci 40	Qté
				Qté	Qté	
1	Ensemble coté avant droit peint équipé	1	S42011HH	•	•	
2	Coté arrière gauche ou droit	1	S141886HH	•	•	
4	Tôle arrière gauche équipée	1	S141970HH	•	•	
5	Tôle arrière droite équipée	1	S141888HH	•	•	
6	Façade interne supérieure équipée	1	S141990	•	•	
7	Ensemble façade avant équipée	1	S139678B	•	•	
8	Ensemble dessus équipé	1	S142078B	•	•	
9	Traverse coté arrière équipée	1	S142125HH	•	•	
10	Traverse avant équipée	1	S142230	•	•	
12	Ensemble socle équipé	1	S141892	•	•	
13	Ensemble coté avant gauche équipé	1	S142152HH	•	•	



**IDEAL
STANDARD**

PIECES DE RECHANGE


BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

JAQUETTE Ci type 32 40 HTE

novembre 2010





**IDEAL
STANDARD**

PIECES DE RECHANGE

BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

TABLEAU DE COMMANDE Ci type 32 40 HTE

novembre 2010

REP	DESIGNATIONS	PIECES COMMUNES		PIECES SPECIFIQUES		
		Qté	Code	Ci 32	Ci 40	Qté
				Qté	Qté	
48	Ens. Tableau de commande	1	S508074	•	•	
60	Toron de câblage 2ème all.	1	S138855	•	•	
61	Sonde extérieure	1	S500226	•	•	
62	Sonde E.C.S	1	S500173	•	•	
63	Sonde chaudière	1	S500174	•	•	
64	Sachet voyants + porte fusible	1	S500389	•	•	
64A	Fusible 4A 5x20	1	S15803592	•	•	
65	Sachet interrupteurs	1	S500390	•	•	
66	Module d'ambiance	1	S500392	•	•	
66A	Embase module	1	S500393	•	•	
66C	Carte électronique 2 all + fix.	1	S506075	•	•	
67	Couvercle tableau	1	S500394	•	•	
68	Afficheur + câble liaison	1	S500395	•	•	
69	Coins + fixations	1	S500396	•	•	
71	Béquille	1	S132377	•	•	
72	Thermostat de sécurité	1	S17006955	•	•	
73	Fond tableau de commande	1	S132605	•	•	
74	Shunt réarmement brûleur LMO	1	S138274	•	•	



**IDEAL
STANDARD**

PIECES DE RECHANGE


BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

TABLEAU DE COMMANDE Ci type 32 40 HTE

novembre 2010



N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

CORPS DE CHAUDIERES Ci type 32 40 HTE

novembre 2010

REP	DESIGNATIONS	PIECES COMMUNES		PIECES SPECIFIQUES		
		Qté	Code	Ci 32	Ci 40	Qté
				Qté	Qté	
1	Corps équipé	1	SRN652544	•	•	
2	Canaliseur	1	SRN652521	•	•	
2A	Entretoise	1	S131557	•	•	
3A	Chape de porte	1		•	•	
4	Porte équipée	1	SRN620161	•	•	
4A	Isolant + fixations	1	S506051	•	•	
4B	Joint de porte	1	S506054	•	•	
4C	Charnière chaudière type Ci HTE	1		•	•	
7	Mamelon réduit		S132178	•	•	
7B	Robinet de vidange		S17006472	•	•	
10	Doigt de gant	1	SN9115170	•	•	
10A	Réduction n°241 1" 1/2	1	S15924205	•	•	
11	Oeillette		S17076144	•	•	
13	Joint de manchette de fumées	1	S133271	•	•	
15	Brûleur 32 kW	1		•		
15	Brûleur 40 kW	1			•	
16	Sachet de visserie	1	S506043	•	•	
17	Brosse de ramonage	1	S134243	•	•	
19	Capot brûleur équipé	1		•	•	



**IDEAL
STANDARD**

PIECES DE RECHANGE


BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

CORPS DE CHAUDIERES Ci type 32 40 HTE

novembre 2010





**IDEAL
STANDARD**

BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

PIECES DE RECHANGE

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

CONDENSEUR DE CHAUDIERE Ci type 32 40 HTE

novembre 2010

REP	DESIGNATIONS	PIECES COMMUNES		PIECES SPECIFIQUES		
		Qté	Code	Ci 32	Ci 40	Qté
				Qté	Qté	
	Condenseur 32 kW	1		•		
	Condenseur 40 kW	1			•	
1	Coude 90° diam- 110 mm	1	SRN652766	•	•	
2	Conduit des fumées diam- 110 mm	1	SRN652773	•	•	
3	Joint conduit des fumées	1	SRN652810	•	•	
4	Tube passage de câbles	1	S15800501	•	•	
5	Ensemble hydraulique	1	SRN652742	•	•	
6	Purgeur automatique	1	SRN541855	•	•	
7	Isolant du condenseur	1	SRN652735	•	•	
8	Couvercle du condenseur	1	SRN620383	•		
8	Couvercle du condenseur	1	SRN652728		•	
9	Echangeur	1	SRN620345	•		
9	Echangeur	1	SRN652711		•	
10	Tube retour échangeur chaudière	1	SRN652759	•	•	
11	Joint du condenseur	1	SRN620406	•	•	
12	Boîte échangeur	1	SRN625568	•	•	
13	Isolant arrière du condenseur	1	SRN652735	•	•	
14	Syphon	1	S139565	•	•	
15	Tôle intermédiaire condenseur	1	SRN652558	•	•	
16	Isolant arrière du condenseur	1		•	•	
17	Sachet de visserie	1	S506064	•	•	
18	Mamelon double	1	SRN620109	•	•	



**IDEAL
STANDARD**

BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 58 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90


PIECES DE RECHANGE

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

CONDENSEUR DE CHAUDIERE Ci type 32 40 HTE

novembre 2010



N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore
BRULEUR O 42 Z 3 U & O 42 Z 4 U Ci type 32 40 HTE

novembre 2010

REP	DESIGNATIONS	PIECES COMMUNES		PIECES SPECIFIQUES		
		Qté	Code	O 42 Z 3U	O 42 Z 4U	Qté
				Qté	Qté	
1	Pompe DANFOSS BFP 52E L3 LE-S 07	1	S58329162	•	•	
2	Flexible fioul B6031 1400 repère 1 bleu	1	S58366629	•	•	
2	Flexible fioul B6031 1400 repère 2rouge	1	S58366630	•	•	
3	Accouplement ACC	1	S58840930	•	•	
4	Condensateur ACC	1	S58209858	•	•	
5	Moteur ACC avec accouplement et condensateur	1	S58209915	•	•	
6	Oeillard turbo	1	S58090022	•	•	
7	Turbine FERGAS KNA-E 133x62 RE	1	S58409963	•	•	
8	Servomoteur d'air STM 6-SF L	1	S58569426	•	•	
9	Volet d'air tournant	1	S58119404	•	•	
10	Support servomoteur d'air	1	S58149810	•	•	
11	Volute arrière	1	S58254766	•	•	
12	Cellule LANDIS QRC1 A1 Réf. 170C27	1	S58539897	•	•	
13	Porte cellule	1	S58539898	•	•	
14	Plaque avant	1	S58119493	•	•	
15	Tuyère fioul Ø80 - tête MEKU	1	S58169758	•		
15	Tuyère fioul Ø90 - tête MEKU	1	S58169782		•	
16	Joint plaque de façade	1	S58390100	•	•	
17	Bol de recyclage MB800 Ø120 Lg= 150mm	1	S58169821	•		
17	Bol de recyclage MB900 Ø120 Lg= 150mm	1	S58169822	•		
18	Injecteur d'air Ø 24	1		•	•	
19	Tête de combustion MEKU	1	S58169823	•		
19	Tête de combustion MEKU	1	S58169824		•	

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore
BRULEUR 0 42 Z 3 U & 0 42 Z 4 U Ci type 32 40 HTE

novembre 2010

REP	DESIGNATIONS	PIECES COMMUNES		PIECES SPECIFIQUES		
		Qté	Code	Ci 32	Ci 40	Qté
				Qté	Qté	
20	Electrodes d'allumage	1		•	•	
21	Fils HT d'allumage	2	S58083792	•	•	
22	Etrier tête de combustion fioul	2	S58169825	•		
22	Etrier tête de combustion fioul	2	S58169826		•	
23	Gicleur DANFOSS 030F8757-0,55 80° LE S	1	S580032305	•		
23	Gicleur DANFOSS 030F8759- 0,65 80° LE S	1	S580032306		•	
24	Ligne réchauffée FPHB 5 0030N1297	1	S58384018	•	•	
25	Ensemble vis de réglage ligne + épingle	1	S58083795	•	•	
26	Allumeur EBI 052F0030	1	S58504244	•	•	
27	Passe fils HT	1	S58589995	•	•	
28	Passe fil réchauffeur	1	S58515625	•	•	
29	Câble de liaison	2	S58539925	•	•	
30	Platine support boîtier de contrôle	1	S58149811	•	•	
31	Socle	1	S58084987	•	•	
32	Bloc actif LMO 14 Réf. 11B2	1	S58539893	•	•	
33	Support d'entretien	1	S58808280	•	•	
34	Tubulure pompe à ligne	1	S58716675	•	•	
35*	Araignée connecteur 12 voies	1	S58590097	•	•	
36*	Araignée connecteur 9 voies	1	S58599946	•	•	



**IDEAL
STANDARD**

PIECES DE RECHANGE

BAXI France - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 La Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 58 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

N° 0000

GEODIS fioul HTE bi colore

BRULEUR 0 42 Z 3 U & 0 42 Z 4 U Ci type 32 40 HTE

novembre 2010

